



MANUAL ORIGINAL

P8F120 / P8F210 / P8T120 / P8T210





Antes de utilizar la vara, es indispensable leer atentamente las instrucciones de uso de su podadora y respetar las medidas de seguridad.



El usuario debe vigilar atentamente mientras la podadora se encuentre en el extremo de la vara, a fin de evitar cualquier riesgo fortuito de accidente material o corporal.



Para cualquier manipulación, fuera de las operaciones de tala, parar la podadora y colocar en posición de lámina cerrada y desconectar el enchufe de alimentación.



¡ATENCIÓN! La vara es de carbono, material conductor. No utilizar en las proximidades de fuentes o cables eléctricos.


Para la primera utilización, es conveniente solicitar la asistencia de su distribuidor, el cual está habilitado para proporcionarle todos los consejos necesarios para una buena utilización y obtener un buen rendimiento



TORX 20







NO COMIENCE CON EL DISPARADOR DE CIZALLAS.



EL SISTEMA INALÁMBRICO ESTÁ DESACTIVADO EN EL POSTE.



Si el cable no se retrae, extienda la barra telescópica.

En las pértigas telescópicas, evite girar el cabezal sobre la misma. Esto podría provocar nudos en el cable espiral e impedir el buen deslizamiento de la pértiga.